



องค์การการน้ำเสีย
WASTEWATER MANAGEMENT AUTHORITY
MINISTRY OF THE INTERIOR, THAILAND

รับเลขที่ 3704
วันที่ 25 มิ.ย. 2567
เวลา 14:40 น.

๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑, ทส.๒ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) สถิติข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ จำนวน ๑ ชุด
๒) สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียแบบ ทส.๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษออกกฎกระทรวง "กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๖" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งมีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจะต้องจัดบันทึกสถิติข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ ทุกวัน และสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียแบบ ทส.๒ ทุกเดือน เสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน ๑๕ วันของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง องค์การการน้ำเสีย ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานสถิติข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ และสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับยื่นต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดดังแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

- เพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง
เรียน *[Signature]*
- เพื่อโปรดทราบ
นายชวลิต เอ็มโอชู
ผู้อำนวยการกองช่างรักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

- ๑ชุด. กขท.นอ.ร.ผล.กร.ท.งาน
ตามแบบ ทส. ๑ ที่ส.๒ ประจำเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๗
นางสาวพจมาลย์ ดันทิพย์
รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง

[Signature]
(นางสาวพจมาลย์ ดันทิพย์)

(นายจรูญ บ่ายเจริญ)
ปลัดเทศบาล

- 1 ก.ค. 2567

[Signature]
(นายยุทธนา เกียรติขจรกุล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน


สำนักงานจัดการน้ำเสีย
สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง
โทรศัพท์ ๐๖ ๓๒๐๓ ๕๗๖๘

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ บ้านท่าออย หมู่ที่ ๑๓ ถนนมิตรภาพ ตำบลจันทัก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๓๐ พื้นที่รับผิดชอบ ๑๕.๒๕ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ให้บริการจัดการน้ำเสีย ๑๐ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ ๐๖-๓๒๐๓-๕๗๖๘

มี เทศบาลเมืองปากช่อง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงงานจัดการคุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon :AL) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดยุ - ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เป็นไปตามแหล่งกำเนิดตามหลัก

วันที่	ประเภทของระบบ	ประเภทของข้อมูล	วิธีการเก็บข้อมูล	การดำเนินงานของระบบอัตโนมัติ								ปริมาณของข้อมูลที่ได้รับ	วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล			
				ข้อมูลเบื้องต้น	ข้อมูลขั้นต้น	ข้อมูลขั้นกลาง	ข้อมูลขั้นสูง	ข้อมูลขั้นสุดท้าย	ข้อมูลขั้นพิเศษ	ข้อมูลขั้นวิเคราะห์	ข้อมูลขั้นสรุป					
๑ พ.ค. ๖๖	-	-	๖,๖๖๖	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
๒ พ.ค. ๖๖	-	-	๕,๕๕๕	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
๓ พ.ค. ๖๖	-	-	๔,๔๔๔	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
๔ พ.ค. ๖๖	-	-	๓,๓๓๓	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
๕ พ.ค. ๖๖	-	-	๒,๒๒๒	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
๖ พ.ค. ๖๖	-	-	๑,๑๑๑	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
๗ พ.ค. ๖๖	-	-	๐,๐๐๐	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
๘ พ.ค. ๖๖	-	-	๙,๙๙๙	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
๙ พ.ค. ๖๖	-	-	๘,๘๘๘	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
๑๐ พ.ค. ๖๖	-	-	๗,๗๗๗	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
๑๑ พ.ค. ๖๖	-	-	๖,๖๖๖	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
๑๒ พ.ค. ๖๖	-	-	๕,๕๕๕	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
๑๓ พ.ค. ๖๖	-	-	๔,๔๔๔	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
๑๔ พ.ค. ๖๖	-	-	๓,๓๓๓	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
๑๕ พ.ค. ๖๖	-	-	๒,๒๒๒	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
๑๖ พ.ค. ๖๖	-	-	๑,๑๑๑	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
๑๗ พ.ค. ๖๖	-	-	๐,๐๐๐	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
๑๘ พ.ค. ๖๖	-	-	๙,๙๙๙	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
๑๙ พ.ค. ๖๖	-	-	๘,๘๘๘	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
๒๐ พ.ค. ๖๖	-	-	๗,๗๗๗	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
๒๑ พ.ค. ๖๖	-	-	๖,๖๖๖	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
๒๒ พ.ค. ๖๖	-	-	๕,๕๕๕	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
๒๓ พ.ค. ๖๖	-	-	๔,๔๔๔	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-

M. P. [Signature]


สถิติและข้อมูลที่เป็นจากแหล่งต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

วัน เดือน ปี	ประเภท การใช้จ่าย วัตถุประสงค์ ของระบบ น้ำประปา (หน่วย)	ประเภท การใช้จ่าย วัตถุประสงค์ ของระบบ น้ำประปา (หน่วย)	ปริมาณน้ำประปาที่จ่าย ระบบน้ำประปา (ลบ.ม.)	การขยาย น้ำประปา ระบบน้ำประปา (ระบบ/ขยาย)	ปริมาณ การติดตั้ง หรือ การแก้ไข (ชื่อ/ปริมาณ) (โครงการหรือ กิจกรรม)	การดำเนินงานของระบบน้ำประปา								ปริมาณและสถานะ ส่วนเกิน ระบบน้ำประปา (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	ตามชื่อผู้จัดทำ	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)				เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)
๒๔ พ.ค. ๖๗	-	-	๘,๓๘๐	ขยาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๕ พ.ค. ๖๗	-	-	๘,๓๓๓	ขยาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๖ พ.ค. ๖๗	-	-	๘,๕๕๑	ขยาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๗ พ.ค. ๖๗	-	-	๘,๕๓๗	ขยาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๘ พ.ค. ๖๗	-	-	๗,๓๖๘	ขยาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๙ พ.ค. ๖๗	-	-	๖,๙๑๕	ขยาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
๓๐ พ.ค. ๖๗	-	-	๘,๗๙๑	ขยาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
๓๑ พ.ค. ๖๗	-	-	๗,๕๖๓	ขยาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการผลิตและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

ตามชื่อผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ


..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..... นายยุทธนา เกียรติขจรไกล.....)

..... องค์การจัดการน้ำเสีย..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่างอย ตำบลจันทิก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๓๐ พื้นที่รับผิดชอบ ๑๕.๒๕ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ให้บริการจัดการน้ำเสีย ๑๐ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๖-๓๒๐๓-๕๗๖๘ มี เทศบาลเมืองปากช่อง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงงานจัดการคุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....นายยุทธนา เกียรติขจรไกล.....)
องค์การจัดการน้ำเสีย..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน
 แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ควบคุมด้วยสวิทช์ลูกลอย

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบลูกบอล อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)บ่อเก็บน้ำกรมชลประทาน.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๒๓,๔๕๗.๓๒.....
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๒๓๑,๔๘๘.....