



องค์การจัดการน้ำเสีย  
WASTEWATER MANAGEMENT AUTHORITY  
MINISTRY OF THE INTERIOR, THAILAND

เทศบาลเมืองปากช่อง  
วันที่ 12 ธ.ค. 2567  
เวลา 13:00 น.

กองสวัสดิการ  
กองสวัสดิการ

สถานที่: สถานศึกษา  
สถานที่: สถานศึกษา

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ ,ทส.๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) สถิติข้อมูลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ จำนวน ๑ ชุด  
๒) สรุปผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบ ทส.๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษออกกฎกระทรวง "กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๖" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งมีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจะต้องจัดบันทึกสถิติข้อมูลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ ทุกวัน และสรุปผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบ ทส.๒ ทุกเดือน เสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน ๑๕ วันของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง องค์การจัดการน้ำเสีย ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานสถิติข้อมูลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ และสรุปผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับยื่นต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดดังแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล / นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- เพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

- อาน. รายงานสรุปผลการทำงาน ๑ ตามแบบ ทส.๑ ทส.๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗
- บันทึกงานประจำวันประจำเดือนนี้
- แผนผังในประชาชนภาพ ส่งไป

(ว่าที่ร้อยตรีนิติกรณ ฝึกฝน)

รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง / ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

- เพื่อโปรดทราบ
- ต่อแจ้ง อบต.ปากช่อง ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗
- มอบหมายให้ นายวิชาญ ใจดี

นายวิชาญ ใจดี

นายวิชาญ ใจดี  
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการน้ำเสีย

สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง  
โทรศัพท์ ๐๖ ๓๒๐๓ ๕๗๖๘

(นายวิชาญ ใจดี)

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่บ้านท่างอยหมู่ที่ ๑๓ ถนนมิตรภาพ ตำบลจันทัก อำเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๓๐ พื้นที่รับผิดชอบ ๑๕.๒๕ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ให้บริการจัดการน้ำเสีย  
๑๐ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย  
เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


โทรศัพท์ ๐๖-๓๒๐๓-๕๗๖๘

มี เทศบาลเมืองปากช่อง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท

โรงงานจัดการคุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon :AL)

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้






วัน เดือน ปี	ปริมาณ กากวัสดุ ไม่พำ ยงระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ไม่พำ ยง หรือ เศษวัสดุ เหลือ (กกม.)	ปริมาณน้ำเสียที่สำ รบบบำบัดน้ำเสีย (กกม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากรบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เคลื่อนจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ไป กำจัด (กกม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	รายชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ ผ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องยกน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องยกน้ำ/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องยกน้ำ/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ/ปกติ/ ผิดปกติ)				
๒๔ พ.ย.๖๗	-	-	๒,๗๕๓	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๕ พ.ย.๖๗	-	-	๒,๒๐๒	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๖ พ.ย.๖๗	-	-	๒,๘๗๑	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๗ พ.ย.๖๗	-	-	๒,๔๔๔	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๘ พ.ย.๖๗	-	-	-	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๙ พ.ย.๖๗	-	-	-	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
๓๐ พ.ย.๖๗	-	-	-	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทางสำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาปากช่องได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และสถานีสูบน้ำเสียซึ่งทำการปิดระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้สะดวกต่อการดำเนินงานและจะกลับมาเดินระบบอีกครั้ง

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
นางสาวสุภาวดี วัฒนวิเศษ  
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรุงเทพฯ

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

  
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(.....นายจเร บ่ายเจริญ.....)

.....องค์การจัดการน้ำเสีย..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....



## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

### ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่างอย ตำบลจันทิก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๓๐ พื้นที่รับผิดชอบ ๑๕.๒๕ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ให้บริการจัดการน้ำเสีย ๑๐ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๖-๓๒๐๓-๕๗๖๘  
มี เทศบาลเมืองปากช่อง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงงานจัดการคุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(.....นายจเร ป้ายเจริญ.....)  
.....องค์การจัดการน้ำเสีย..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....  
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

### ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียบนระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน  
 แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ควบคุมด้วยสวิทช์ลูกลอย
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย  เครื่องสูบน้ำ  เครื่องเติมอากาศ  
 เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย  เครื่องกวน/ผสมสารเคมี  
 เครื่องสูบลูกกลอย  อื่น ๆ (ระบุ) .....
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... บ่อเก็บน้ำกรมชลประทาน.....
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

### ๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....๓,๓๑๐.๙๘.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....๖๙,๗๔๑.....

(๕) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อเก็บน้ำกรมชลประทาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย  ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) .....ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทางสำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาปากช่องได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และสถานีสูบน้ำเสียจึงทำการปิดระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้สะดวกต่อการดำเนินงานและจะกลับมาเดินระบบอีกครั้ง.....

- เครื่องสูบน้ำ  ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องเติมอากาศ  ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย  ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี  ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องสูบลตะกอน  ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) .....

- อื่นๆ .....  ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗